

Ecole Charles Michels

- Le gymnase : → Où en est-on dans la réfection ?



Photos des murs du gymnase

- **Occultation des portes de secours et des fenêtres des classes de CM1, CM2, CE2/CM1 et des fenêtres côté rue dans le cadre du plan VIGIPIRATE (Classes CM1, CE2, CE1)**
- Les jeux de cour à repeindre autres que les lignes du terrain de foot. Nous ne comprenons pas pourquoi tout n'a pas été réalisé en même temps. Un responsable du service voirie est venu à l'école pour indiquer que cela serait fait le jour de la journée de la citoyenneté soit le samedi 13 mai. → **Cela n'a pas été fait. Quand cette demande sera-t-elle prise en compte ?**
- Installation de rideaux occultants (comme dans la nouvelle classe) dans toutes les salles de l'école et le bureau en remplacement des stores à lamelles, cassés pour certains ou très difficiles à manipuler



Photo du bricolage réalisé par la maîtresse pour fermer les rideaux de la classe de CP, le système d'ouverture/fermeture est à changer complètement.



Photos des stores à lamelles dans les classes qui sont soit tous fermés soit en position ouverte du fait de la difficulté à les manipuler

- Installation d'une pharmacie dans le bâtiment des classes de cycle 2.
- Où en est-on dans la réfection de la toiture du bâtiment cycle 2 ? **Au cours des intempéries de cet hiver, il y a eu de nouvelles infiltrations.** Par ailleurs, nous avons constaté de l'humidité dans cette salle près d'une prise électrique.



Photo du plafond de la salle péricolaire le 30/05/2017, les plaques avaient été changées en début d'année scolaire.



Mur très humide vers la prise de courant



Photos des murs de la salle péricolaire

Serait-il possible d'envisager de débloquer un petit budget pour que les animateurs puissent acheter du petit matériel : feuilles, crayons de couleur, feutres, ...


- Problème avec la porte de la salle périscolaire → **Elle se ferme mal.**
- Aménagement des garages (pour le moment, ils ne servent à rien et prennent de la place) : c'est une demande des enseignants mais les élèves ont évoqué la possibilité de les aménager au cours de leurs conseils d'élèves pour en faire un lieu de pause pendant les récréations (coin pour lire, dessiner ...)



- Agrandissement de la classe de M. Chevalier : les effectifs deviennent importants. Cette salle est assez petite, nous ne pouvons y installer que 20 élèves maximum, tous les autres devant être répartis dans les 5 autres classes. En agrandissant cette pièce, nous pouvons répartir l'effectif complet de l'école sur 6 vraies classes.
- Se pose le problème du remplacement des dames de service en cas de maladie. Souvent, il n'y a personne et une seule personne se retrouve à faire le travail de deux.
- Présence de salpêtre dans la classe de CE2 de Mme Deroche



- Murs de l'école : un peu partout dans l'école, nous constatons sur les murs de la peinture écaillée voire des trous dans les murs. En voici quelques exemples.





- Boîte sécurité vers le bureau : Un boîtier doit être mis en place vers la porte du bureau de la directrice dans lequel les registres de sécurité pourraient être rangés afin de faciliter leur mise à jour lors des contrôles. → **Où en est-on ?**
- Les plans d'évacuation ne sont toujours pas à jour. **Quand les nouveaux vont-ils être installés ?**
- Cour de récréation : un nettoyage période peut-il être mis en place ? → La demande a été prise en considération par le service chargé de l'entretien de la cour. Nous sommes donc en attente d'une décision.
- Classe de CM2 à l'étage : isolation du bas de la porte de secours est à revoir. Dans cette classe, malgré une aération régulière de la classe par l'enseignant, il y a un problème de chaleur et de ventilation. **Serait-il possible d'envisager de mettre en place une ventilation (VMC, ventilateur, climatisation ou autre) ?**
- Classe CP : fissure dans le sol du couloir d'accès à la classe, problème avec la poignée de la porte de la classe, la clenche ne fonctionne pas correctement, il faudrait envisager de la changer.
- Présence d'un trou dans le mur du plafond suite aux travaux réalisés vers la porte de la chaufferie dans le bâtiment principal.

- Fabrication de bacs à roulettes pour le rangement de certains livres de la bibliothèque
- Intervention des services municipaux ou des extérieurs : serait-il possible de mettre en place un système d'informations des travaux ou autres interventions qui sont réalisés hors temps scolaire ? Lorsque la directrice ou les enseignants ne sont pas présents, nous ne savons pas ce qui a été fait et parfois cela n'est pas forcément visible.
- Même si nous avons constaté quelques améliorations, il y a encore des difficultés au niveau de la communication.